


## 显示经典菜单栏

新版本的 CAD 默认不直接显示经典菜单，需要设置。

方法如下：点右上方的倒三角，点【显示菜单栏】即可。



如下图，菜单栏已显示



## 界面主题颜色更改

CAD 默认主题颜色为暗黑色，可以改为亮白色。方法：新建一个 CAD 文档，下拉菜单里，【工具】—【选项】—【显示】—【窗口元素】，改成浅色即可



## 工作区域背景颜色改为纯黑

老版本的 CAD 工作区是纯黑的，新版本是灰黑色，纯黑背景更改如下：下拉菜单里，【工具】—【选项】—【显示】—【颜色】，改为纯黑色即可。



## 去掉右上角东南西北图标

下拉菜单里，【工具】—【选项】—【三维建模】—【在视口中显示工具】，显示 ViesCube，把两个勾去掉。



## 去除动态缩放

在命令行输入:vtenable, 值设为 0

## 去掉框选颜色

在框选时，框里有背景颜色，可以去掉，方法：下拉菜单里，【工具】—【选项】—【选择集】—【视觉效果设置】—【选择区域效果】—【指示选择区

域】，去掉勾。




## 关闭指定下一点窗口

在绘制线条时，会有角度长度跟随，关闭方法：下拉菜单里，【工具】—【绘图设置】—【草图设置】—【动态输入】，把启用指针输入和可能时启用标注输入的勾去掉。



## 去掉鼠标移动线条加粗



## 把标注工具条放在右边

工具—工具栏—AutoCAD

调出标注，修改，绘图等，然后拉到右边侧边放置。

## 使用坐标标注时，移动原点位置

工具，新建 UCS，原点，鼠标指定新的原点，然后用鼠标指定新的原点位置。

## 缩放时，左下角的坐标会移动

取消 UCS 坐标原点，视图—显示—UCS 图标—原点，将前面的勾去掉。




## 功能区打开关闭

工具—选项板—功能区，可关闭或打开。



## 永久关闭图形栅格

打开一个 CAD 文档，按 F7 关闭图形栅格，另存为 dwt 模板




## 双击打开 CAD 2025 后直接进入绘图界面

打开一个 CAD 文档，在命令行输入 startmode，输入 0，再输入 startup，再输入 0。关闭 CAD，双击打开，就会直接进入绘图界面了。

默认保存低版本 CAD 文档



界面



更多信息，请参看：<https://198300.com/thread-38-1-1.html>